A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK VÉDETTSÉGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák

H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)

H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)

H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületdíszek stb.)

H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték

Készült a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2002.(IV.30.) önkormányzati rendelethez készített értékvizsgálati munkarész alapján.


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település:	Helyi védendő érték megnevezése:	Védelmi kategória:
Pácsony	Római Katolikus Templom	H2
Településrész:	**Utca, házszám:**	**Hrsz.:**
Belterület	Petőfi Sándor utca 2.	266/1
Adatok rögzítésének dátuma:	**Beépítés módja:**	
2018.03.14.	Szabadon álló	

Leírás:
Római katolikus templom alapkövét 1911-ben rakták le. A templomot még abban az évben 1911. november 5-én szentelték fel. A templom titulusa Szent Imre. A templom eredeti harangjait “elvitte” az I. világháború. A toronyban lakó harangokat 1938-ban öntötték s szentelték fel. Az épületet az évek során többször is renoválni kellett.

Értékes részletek / értékelés:	**Helyi védelem mértéke:**
	- teljes körű védelem

Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:






HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település:	Helyi védendő érték megnevezése:	Védelmi kategória:
Pácsony	Vasútállomás épülete	H2
Településrész:	**Utca, házszám:**	**Hrsz.:**
Külterület	Vasútállomás utca 1.	0114
Adatok rögzítésének dátuma:	**Beépítés módja:**	
2017.10.09.	Szabadon álló	

Leírás:
Déli Vasút szabványépülete, melynek jellemzőit a jellegzetes spaletták adják. Az épületet korábban felújították, de sajnos további felújításra szorul.

Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény,	- teljes körű védelem

Helyszínrajzi részlet:



Fénykép / alaprajzi vázlat:




HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település:	Helyi védendő érték megnevezése:	Védelmi kategória:
Pácsony	Óvoda épülete	H2
Településrész:	**Utca, házszám:**	**Hrsz.:**
Belterület	Kossuth Lajos utca 81.	30
Adatok rögzítésének dátuma:	**Beépítés módja:**	
2018.03.14.	Oldalhatáron álló	

Leírás:
Korábbi óvoda épülete. Az épület 2017 óta üresen áll, eredeti funkcióját nem tölti be sajnos.

Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke:
	- teljes körű védelem


Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:
	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település:	Helyi védendő érték megnevezése:	Védelmi kategória:
Pácsony	Lakóház	H1
Településrész:	**Utca, házszám:**	**Hrsz.:**
Belterület	Kossuth Lajos utca 4.	101
Adatok rögzítésének dátuma:	**Beépítés módja:**	
2018.03.14.	Oldalhatáron álló	

Leírás:
Földszintes "L" alakú épület. A főtömeg az utcával párhuzamos tetővel. Egyszerű vakolt homlokzat.

Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke:
- jó arányú épület, tömeg és tetőfelépítmény, - utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.	- tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő - homlokzatfelújítás (utólagos hőszigetelés) esetén a vakolt redőnytok alkalmazandók; - a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul megőrzendő;
Helyszínrajzi részlet:	**Fénykép / alaprajzi vázlat:**






HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település:	Helyi védendő érték megnevezése:	Védelmi kategória:
Pácsony	Lakóház	H1
Településrész:	**Utca, házszám:**	**Hrsz.:**
Belterület	Kossuth Lajos utca 57.	53
Adatok rögzítésének dátuma:	**Beépítés módja:**	
2018.03.14.	Oldalhatáron álló	

Leírás:
Földszintes "téglalap" alakú épület. A főtömeg az utcával párhuzamos tetővel. Vakolt homlokzat, kopott homlokzatdíszekkel, fa nyílászárókkal, cserépfedéssel.

Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke:
- utcafronti homlokzat, kerítés az összes részletét beleértve; - utcaképbe illeszkedő tetőforma és héjalás.	- a lakóház rendeltetése, tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul megőrzendő; - csak az eredetivel megegyező fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helységek rendeltetése megőrzendő.

Helyszínrajzi részlet:



Fénykép / alaprajzi vázlat:

